

6 650 2507.01



ERSATZTEIL-LISTE


neue Ausführung mit Fußcentrierung!

WDP

Winkeldrehpflug S II

WDPS- 2500.01

WDPV 2500.02



mit
Messersech

mit
Vorschäler

Gutbrod

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Schar, rechts 91.04.536
2		1	Schar, links 91.04.535
3		4	Scharschrauben M 10 x 25 Mu
4		1	Rahmen m. Stellblech, Taschen u. Streichblechen
5		2	Schrauben M 12 x 30 m. 4 Kantmu
6		2	Endanschlüge
		2	Schrauben M 10 x 16
		2	U.-Scheiben 10 mm
7		1	Grindel 30 mm
8		1	Vorstecker 12 mm m. Splint
9		1	Fußhebelfeder
10		1	Fußhebel
		1	Schraube M 12 x 60 m. Stoppm.
11		1	Messersech, rechts 091.04.065
12		1	Messersech, links 091.04.064
13		1	Vorschäler, rechts 091.04.529 1 Paar
14		1	Vorschäler, links
15		1	Pflugkopfstück kompl.

6 410



ERSATZTEIL-LISTE

Neue Ausführung mit Fußentriegelung

Telefon 052 22 - 2411

Fax 052 22 - 85670

Winkeldrehpflug S 1

Kurz.: WPF 2500.05




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Schar, rechts
2		1	Schar, links
3		4	Scharschrauben M 10 x 25 Mu
4		1	Rahmen m. Stellblech, Taschen und Streichblechen
5		2	Schrauben M 12 x 30 m. 4Kantnu.
6		2	Endanschläge
		2	Schrauben M 10 x 16
		2	U-Scheiben 10 mm
7		1	Grindel 30 mm
7		1	Vorstecker 12 mm m. Splint
9		1	Fußhebelfeder
10		1	Fußhebel
		1	Schraube M 12 x 60 m. Stoppm.
11	091.04.061	1	Messersech, rechts
12	091.04.064	1	Messersech, links
13		1	Vorschäler, rechts
14		1	Vorschäler, links
15		1	Pflugkopfstück kompl.




ERSATZTEIL-LISTE

Telef. 05222/2444
Fax " 185620

Häufelrichtung 5000

A 02501.02



Bitte bei
Fa Siekmann
bestellen.

mfj. Krenz

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Rahmen 30 mm oder 35 mm
2		2	Taschen
3		2	Häufelkörper



ERSATZTEIL-LISTE

Kombi-Krümler 4001

2501.04




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Grundrahmen
2		1	Rahmen f. Walze
3		2	Spezialbuchse
4		1	Verstellstütze
5		1	Vorstecker 12 mm mit Splint
6		3	Niet verz. m. Splint
7		1	Krümlerwalze
8		3	Federzinken 091.04.531
9		5	Halter f. Federzinken 091.04.534
		5	Schraube M 8 x 45 Mu
10		2	Federzinken, verstellbar 091.04.532



ERSATZTEIL-LISTE

Kultivator m. Federzinken oder Gänsefüßen

K 4000/4100/4200

L 250A.05




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Grundrahmen
		1	Schraube M 12 x 30 m. 4Kantmu.
2		1	Rad mit Stiel
3		2	Stab f. Federzinken, kurz
4		2	Stab f. Federzinken, lang
5		5	Federzinken 091.04.133
6		5	Halter f. Federzinken
		5	Schrauben M 8 x 45 Mu
7		5	Schar 45 mm
8		2	Stab m. Tasche f. Gänsefuß (kurz)
9		2	Stab m. Tasche f. Gänsefuß (lang)
10		1	Tasche f. Gänsefuß
		1	Schraube M 10 x 40 Mu
11		5	Gänsefüße



ERSATZTEIL-LISTE

Universal-Rahmen 7001/7002/7003




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	U-Rahmen kompl. 30 oder 35 mm
2		1	Rad mit Stiel, rechts
3		1	Rad mit Stiel, links
4		1-8	Taschen kompl.
		4	Schrauben M 10 x 70 Mu
5		5	Weinbergzinken m. Schar
6		2	Häufelkörper
7		2	Winkelmesser m. Stiel, links
8		2	Winkelmesser m. Stiel, rechts
9		2	Gänsefüße 140 mm m. Stiel




Anbaugeräte für Einachsschlepper

Winkeldrehpflüge · Voldrehpflüge · Eggen ·
Kartoffelrodepflüge · Häufleinrichtungen ·
Universal-Rahmen · Kultivatoren ·
Kombi-Krümler

3 – 14 PS

**Siekmann -Winkeldrehpflüge komplett mit Vorschälern und
Pfluganschlußstück, normale Ausführung mit geraden Stäben**


Art. Nr. 2000/8



Winkeldrehpflug mit 35 mm Grindel
Arbeitsbreite bis 20 cm
Arbeitstiefe ca. 25 cm

8 – 14 PS


Art. Nr. 2000



Winkeldrehpflug mit 30 mm Grindel
Arbeitsbreite bis 17 cm
Arbeitstiefe ca. 22 cm

5 – 8 PS


Art. Nr. 1000



Winkeldrehpflug (leichte Ausführung) mit 30 mm Grindel
Arbeitsbreite bis 15 cm
Arbeitstiefe ca. 20 cm

3 – 6 PS

Art. Nr. 1003



Beetpflug mit 30 mm Grindel
Arbeitsbreite bis 15 cm
Arbeitstiefe ca. 20 cm

3 – 8 PS

Art. Nr. 2001

Art. Nr. 1001

Beetpflug mittlere Ausführung

Arbeitsbreite bis 17 cm

Arbeitstiefe ca. 22 cm

Stäbe nach Wunsch

40 x 10 oder 30 x 15

Beetpflug leichte Ausführung


Arbeitsbreite bis 15 cm

Arbeitstiefe ca. 20 cm

Stäbe nach Wunsch


40 x 10 oder 30 x 15

3 – 8 PS




Siekmann-Pflegegeräte

Art. Nr. 5000




Häufleinrichtung, 2reihig

Art. Nr. 7001




Universalrahmen
mit Kultivatorzinken
Arbeitsbreite bis 100 cm

Art. Nr. 9000




Häufelkörper Modell II
zur Aufnahme in
Bremsspornhalterung

Art. Nr. 7002




Universalrahmen
mit Gänsefüßen und Winkelmessern

Art. Nr. 7003




Universalrahmen
mit Häufelkörpern

Art. Nr. 6000




Kartoffelrodepflug



Siekmann-Kultivatoren

H. Strasser


Art. Nr. 4000



Federzinkenkultivator
Arbeitsbreite 30-75 cm


Art. Nr. 4100

8. 3. 10. 00




Federzinkenkultivator
mit Scharen 45 mm
Arbeitsbreite 30-75 cm

Art. Nr. 4200




Kultivator
mit Gänsefüßen

Art. Nr. 4300




Federzinkenkultivator
schwere Ausführung
mit Weinbergzinken 50 mm
Arbeitsbreite 50-90 cm



Eine Auswahl unserer Pfluganschlußstücke, in die alle **Siekmann**-Anbaugeräte mit einem Stecker befestigt werden für fast alle Einachsschlepper und Motorhacken.

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Siekmann GmbH + Co. KG



ERSATZTEIL-LISTE

Kopfstück/Anschlußstück




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Kopfstück kompl.
2		1	Kopfstück kompl.
3		1	Vorstecker 12 mm mit Splint
4		1	Spindelsatz 16 mm
5		1	Kopfstückrohr 35 mm
		1	Adapter v. 35 mm auf 30 mm
7		1	Kopfstück kompl.
8		1	Kopfstück kompl.
9		1	Spindelsatz 14 mm
10		1	Kopfstückrohr 30 mm
11		1	Anschlußstück Goldoni "Uno", 4x4, Jolly
12		1	Anschlußstück Goldoni "Uno", 4x4, Jolly
13		1	Anschlußstück Goldoni Super Lux
14		1	Vorstecker 16 mm m. Splint



ERSATZTEIL-LISTE

Gutbrod Anschlußstück
KOPS 02.07.01

Kopfstück/Anschlußstück




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Kopfstück kompl.
2		1	Kopfstück kompl.
3		1	Vorstecker 12 mm m. Splint
4		1	Spindelsatz 16 mm kompl.
5		1	Kopfstückrohr 35 mm
6		1	Adapter v. 35 mm auf 30 mm
7		1	Kopfstück
8		1	Kopfstück
9		1	Spindelsatz 14 mm kompl.
10		1	Kopfstückrohr 30 mm
11		1	Anschlußstück
12		1	Anschlußstück
13		1	Anschlußstück
14		1	Vorstecker 16 mm m. Splint



ERSATZTEIL-LISTE

Beetpflug m. Grindel u. Pflugkopfstück




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Schar, rechts
2		2	Scharschrauben M 10 x 25 Mu
3		1	Pflugkörper
4		1	Grindel m. Taschen
5		2	Schrauben M 12 x 30 m 4 Kantmu.
6		1	Vorstecker m. Splint
7		1	Vorschäler
8		1	Messersech
9		1	Kopfstück kompl.

ERSATZTEIL-LISTE

Winkeldrehpflug ohne Vorschäler




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Schar, rechts
2		1	Schar, links
3		4	Scharschrauben M 10 x 25 Mu
4		1	Rahmen m. Stellblech, Taschen und Streichbleche
5		1	Grindel 30 mm
6		1	Fußhebelfeder
7		1	Fußhebel
		1	Sechskantschraube M 12 x 60 mit Stoppmutter
8		1	Vorstecker 12 mm m. Splint
9		2	Endanschläge
		2	Sechskantschrauben M 10 x 16
		2	U-Scheiben 10 mm
10		1	Kopfstück kompl.
11		1	Anschlußstück
		2	Sechskantschrauben M 10 x 35 Mu
12		1	Vorstecker 16 mm m. Splint

ERSATZTEIL-LISTE

Winkeldrehpflug S III




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	ST.	Bezeichnung
1		1	Schar, rechts
2		1	Schar, links
3		4	Scharschrauben M 10 x 25 Mu
4		1	Streichblech rechts
5		1	Streichblech links
		6	Scharschrauben M 10 x 25 Mu
6		1	Rahmen m. Stellblech u. Taschen
7		2	Schrauben M 12 x 30 m. 4Kantmu
8		2	Endanschlge
		2	Sechskantschrauben M 10 x 16
		2	U-Scheiben 10 mm
9		1	Laufsohle, rechts
10		1	Laufsohle, links
		4	Scharschrauben M 10 x 25 Mu
11		1	Grindel 35 mm
12		1	Vorstecker 12 mm m. Splint
13		1	Fuhebelfeder
14		1	Fuhebel
		1	Schraube M 12 x 60 m. Stoppm.
15		1	Grundkrper, rechts
16		1	Grundkrper, links
		4	Scharschrauben M 10 x 25 Mu
17		1	Messersech, rechts
18		1	Messersech, links
19		1	Vorschler, rechts
20		1	Vorschler, links



ERSATZTEIL-LISTE

Winkeldrehpflug S 1

02500.06




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	St.	Bezeichnung
1		1	Schar, rechts
2		1	Schar, links
3		4	Scharschrauben M 10 x 25 Mu
4		1	Rahmen m. Stellblech, Taschen und Streichblechen
5		2	Schrauben M 12 x 30 m. 4Kantmu.
6		2	Endanschläge
		2	Schrauben M 10 x 16
		2	U-Scheiben 10 mm
7		1	Grindel 30 mm
7		1	Vorstecker 12 mm m. Splint
9		1	Fußhebelfeder
10		1	Fußhebel
		1	Schraube M 12 x 60 m. Stoppm.
11		1	Messersech, rechts
12		1	Messersech, links
13		1	Vorschäler, rechts
14		1	Vorschäler, links
15		1	Pflugkopfstück kompl.